

WATER WAY BOAT

198412, г.Ломоносов Петродворцового района г.Санкт-Петербурга, ул. Мира, дом 1

тел.: +7 (981) 140-21-99, +7 (911) 089-39-59, e-mail: 79110893959@yandex.ru

<http://water-way-boat.ru/>

Цены на 05.07.2016г

Ремонт, ТО, тюнинг

№ п/п	Наименование	Примечание	Цена
1	Профессиональная мойка лодки		от 1500 руб.
2	ТО лодки ПВХ	диагностика ПВХ, клапанов	от 500 руб.
3	ТО лодки риб	диагностика ПВХ, клапанов, корпуса	от 600 руб.
Ремонт лодок			
5	Приклейка привала 40		300 руб. п/м
6	Приклейка привала 60		350 руб. п/м
7	Замена привала 40		500 руб. п/м
8	Замена привала 60		550 руб. п/м
9	Подклейка привала	до 10 см	100 руб.
10	Подклейка привала	до 20 см	200 руб.
11	Заплата на прокол/порез/трещина	до 4,9 см	250 руб./ед.
12	Заплата на прокол/порез/трещина	от 5 до 10 см или сложная заплатка	от 500 руб.
13	Заплата 2-х сторонняя	до 4,9 см	500 руб.
14	Заплата 2-х сторонняя	от 5 до 9,9 см	1000 руб.
15	Заплата 2-х сторонняя	от 10 до 15 см	1500 руб.
16	Ремонт конуса лодки ПВХ или риб		
17	Ремонт кия	в зависимости от сложности ремонта	от 3000 руб.
18	Ремонт пластиковой лодки(тип Пелла)	от 3 до 3,99 м	от 25000 руб.
19	Ремонт пластиковой лодки(тип Пелла)	от 4 до 6 м	от 30000 руб.
20	Ремонт пробоины	стеклопластик	от 5000 руб./ед.
21	Ремонт сколов	стеклопластик	от 300 руб.
22	Расслоение стеклопластика	в зависимости от сложности работ	от 5000 руб.
Тюнинг лодки			
23	Бронирование привальной лентой	днище, баллоны	300 руб. п/м
24	Бронирование тканью ПВХ	1100 г/м2	2600 руб./м2
25	Бронирование тканью ПВХ	1400 г/м2	2800 руб./м2
26	Установка ходового тента		от 500 руб.
27	Установка носового тента		от 300 руб.
28	Установка транцевых шасси	с учетом стоимости шасси	от 6500 руб.
Установка или замена фурнитуры			
29	Установка фурнитуры на ПВХ или риб	без учета стоимости фурнитуры	300 руб./ед.
30	Замена ленты сиденья		от 200 руб.
31	Замена леера безопасности		100 руб. п/м
32	Замена клапана	воздушный/ стравливающий	от 600 руб./ед.
33	Замена сливного клапана		от 400 руб./ед.
34	Замена уключины Голубева		650 руб./ед.
35	Замена врезной уключины	уключина+подуключина	550 руб./ед.
36	Установка якорного рыма	ПВХ и риб	1350 руб.
37	Замена ручки Голубева	большая	500 руб./ед.
38	Замена ручки Голубева	малая	450 руб./ед.
39	Замена леерных направляющих		от 200 руб.
40	Замена транцевой накладки	ПВХ и риб	от 500 руб.
ДВИГАТЕЛЬ			

41	Установка ПМ		от 5000 руб.
ТО ПМ 2-х и 4-х тактные: осмотр, замена масла и свечей, протяжка, шприцевание			
42	ТО лодочного мотора до 5 л.с.		800 руб.
43	ТО лодочного мотора до 10 л.с.		1000 руб.
44	ТО лодочного мотора до 25 л.с.		1300 руб.
45	ТО лодочного мотора до 50 л.с.		1800 руб.
Ремонт редуктора с ремонтом корпуса			
46	Ремонт редуктора до 5 л.с.		от 2500 руб.
47	Ремонт редуктора до 10 л.с.		от 3000 руб.
48	Ремонт редуктора до 20 л.с.		от 4000 руб.
49	Ремонт редуктора до 50 л.с.		от 5000 руб.
Ремонт редуктора без ремонта корпуса			
50	Ремонт редуктора до 5 л.с.		от 2500 руб.
51	Ремонт редуктора до 10 л.с.		от 3000 руб.
52	Ремонт редуктора до 20 л.с.		от 3500 руб.
53	Ремонт редуктора до 50 л.с.		от 4000 руб.
Замена крыльчатки помпы			
54	Замена крыльчатки помпы до 5 л.с.		от 800 руб.
55	Замена крыльчатки помпы до 10 л.с.		от 1000 руб.
56	Замена крыльчатки помпы до 25 л.с.		от 1300 руб.
57	Замена крыльчатки помпы до 50 л.с.		от 1800 руб.